

【油槽所】 地下タンクが浮き上がってしまったり、重油タンクが基礎から外れて余震が来るたびに揺られて、危険な状態でした。（現在は、須賀川ガス太陽光発電所（第一号）が設置してあります）





【酒スーパー】 棚の酒類が床に散乱しました。お酒の瓶が割れてしまい、店内はお酒の匂いが充満していました。現在は、万が一に備えて、棚などに地震対策をしています。





道路、店舗、事業所、様々なところで、地割れや外壁が崩れたりと、地震の被害は大変なものでした。数日間は、大きな余震が続いたので、注意をしながら片付け、修復を行いました。

